

Reinigingsmiddelen en watergedragen verven

Het reinigen van watergedragen verven

Voor reiniging van ruiten wordt nogal eens brandspiritus aan water toegevoegd. Als dit alcoholhoudende water op schilderwerk terechtkomt dat geschilderd is met watergedragen verven, dan kan dat tot gevolg hebben dat de watergedragen verf wordt aangetast. Dit uit zich o.a. in het week, zacht en vuil worden van de watergedragen verf. Bij toepassing buiten kan in extreme gevallen de watergedragen verf zelfs enigszins worden afgespoeld. Ook reinigingsmiddelen die chloor bevatten kunnen watergedragen verven aantasten. We raden daarom af brandspiritus, alcohol- of chloorhoudende reinigingsmiddelen te gebruiken voor het reinigen van van timmerwerk dat geschilderd is met watergedragen verven. Ook indirect contact (morsbelasting) van deze reinigingsmiddelen met watergedragen verf moet worden vermeden.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.